

Если у NVR интерфейс 5.0, то

прошивать надо прошивкой **NVR\_MC6830\_9CH\_BD\_V5\_update\_V22.1.26.4**

Если уже интерфейс 6.0, то **N3009\_32NR\_BVH1P0A0\_E00017142\_V2.0.4.230803\_R2**